


INSTALLATION INSTRUCTIONS




INSTALLATION STEPS

1. Open 2(Ø52mm& Ø12mm) holes on cabin board or gauge panel (# II) which the .
2. Put gauge(# III)inside panel(# II) and then screw it tight by fixing ring.
3. Lay button(#IV)inside panel(#II), screw it down by nut.
4. Connecting cables according to wiring diagram. Mount heat-shrinkable tube after button pin welded with cable. Gauge can be directly connected with DC12/24V power supply.
5. Link wiring harness(#V)at gauge port
6. Press button and adjust time.
7. This clock gauge has no backup battery in itself, so please connect clock gauge with incessant power. Time should be re-adjusted if incessant power is changed.

安装步骤

1. 在您的船舱板或仪表板面板(# II)上开一个直径52 mm和直径12mm的孔。
2. 将仪表(# III)装入面板(# II)中，再用固定圈(# I)旋紧即可。
3. 将按钮(# IV)装入面板(# II)中，再用螺母锁紧。
4. 按接线图将电线连接好，按钮的引脚与电线焊接好后，请套上热缩管。仪表可直接连接到DC12/24V的电源上。
5. 将线束(#V)接入仪表端口中。
6. 按动按钮，调整到正确的时间。
7. 时钟表本身无备用电池，故请将时钟表电源直接连接到不断电的电源上！如果更换电源，则在重新上电后需要重新调整时间。

INSTALLATION INSTRUCTIONS



INSTALLATION STEPS

1. Öffnen Sie 2 (52mm & 12mm) Löcher in der Kabinenplatte oder der Anzeigeplatte (Nr. II)
2. Setzen Sie das Messgerät (Nr. III) in die Verkleidung (Nr. II) ein und schrauben Sie es mit dem Befestigungsring fest.
3. Legen Sie den Knopf (Nr. IV) in die Verkleidung (Nr. II) und schrauben Sie ihn mit der Mutter fest.
4. Kabel nach Schaltplan anschließen. Montieren Sie den Schrumpfschlauch, nachdem der Knopf mit einem Kabel verschweißt wurde. Das Messgerät kann direkt an die DC12/24V Stromversorgung angeschlossen werden.
5. Verbinden Sie den Kabelbaum (Nr. V) mit dem Messanschluss.
6. Drücken Sie die Taste und stellen Sie die Zeit ein.
7. Diese Uhranzeige hat keine Pufferbatterie an sich. Schließen Sie daher die Uhranzeige an eine ununterbrochene Stromversorgung an. Die Zeit muss neu eingestellt werden, wenn die Stromversorgung unterbrochen wurde.